


通用制造业 风堪影像拍摄上传 标准示范

一、安全管理上传*

1、管理制度张贴：拍摄安全管理制度文件（如操作规程、责任制度）以及粘贴的具体位置（如车间公示栏、办公区）。



2、制度执行情况：拍摄员工按制度要求操作的场景（如佩戴防护装备、遵守作业规范），需人物动作明确、与对应制度要求一致。



二、工作环境上传*


1、**门头照片：**拍摄呈现企业全称。



2、**厂区环境：**拍摄厂区整体布局、生产车间全景，完整展现场地规模。



3、**车间环境：**分别拍摄物料堆放情况、生产设备摆放位置及运行状态、防火设备（灭火器、消防栓等）摆放位置、车间通道情况。



三、工序流程及人员操作情况上传*

1、工序流程：拍摄厂区车间完整生产工艺流程时，需按实际工序顺序连贯呈现所有工艺环节，确保流程无遗漏。

2、人员操作情况：同步拍摄全流程涉及的机器设备全貌，重点记录 “人机合一” 操作场景 —— 员工需与操作设备同框出境，清晰展示设备完整操作步骤，直观呈现人、机、料的协同联动状态。



比如：冷冻食品制作生产工艺流程

1、切割加工环节 2、搅拌调味环节

3、成型包装环节 4、预冷速冻环节

不规范案例常见类型

以下拍摄问题将影响审核有效性，需在资料采集时重点规避：

1. **拍摄角度不当**：背面拍摄导致操作动作无法识别；




2. **拍摄距离超标**：画面距离过远造成细节模糊不清；



3. **工序记录不全**：仅拍摄单一环节，未完整呈现作业流程；



4. **光线条件不足**：拍摄环境昏暗导致影像辨识度低；



5. **拍摄时长过短**：仅几秒片段无法反映关键操作过程；



6. **取景范围局限：**仅拍摄手部特写，未包含作业人员全貌及关联设备；



7. **缺少设备影像：**仅拍摄人员特写，未呈现作业相关设备；



8. **缺少人员影像：**仅拍摄设备画面，未体现实际操作人员及作业场景。

